

## 前 言

本标准等效于雷诺标准D27 1911。  
在事先未与该集团标准部门协商不得更改本标准。  
它符合PSA标致雪铁龙及该集团间在1995.02达成的协议。

### 1 主题内容和适用范围

本方法旨在确定在喷水条件及规定温度下，为了测定材料耐人工光源作用的性能所要遵守的条件。

它的目的是模拟暴露在光及恶劣气候下材料的老化试验。

它适用于油漆涂层以及所有外表涂或未涂油漆的本体着色的橡胶及塑料外部零件。

它同样适用于密封胶，篷布及玻璃。

### 2 原理

试验是借助于一个过滤的氙灯并配合模拟雨水的间歇喷水，让一个或几个材料试样经受模拟在阳光下曝露一个周期。

评价破坏程度，或是通过目测，或通过与未暴露的标准样件比较进行比色测定或其它的测定。

### 3 仪器

#### 3.1 ATLAS公司的CI35或CI35A型的耐候试验机 (WOM)

仪器应安装在一干净的环境室中，该室温度在15及25℃之间，相对湿度<80%。并有排水沟。

注：在WOM CI35情况下，为了满足6.1给出的试验条件，需要在本装置上备有一温度计（3.1.2）并安装一干泡温度检测系统。

#### 3.1.1 装有用S硼代硅酸盐的内部及外部滤光器的3500瓦的氙灯，一般情况，见附1及附2的透射曲线。

注：对于面漆的龟裂试验，使用石英晶体的滤光器。

使用经预老化的及滤光器或在WOM中完成24h的预老化。

无锡市华光轿车附件有限责任公司	
无锡井上华光汽车部件有限公司	
接收部门	质量分析科
日期	2001-08-14
版本号	B



3.1.2 代替一试样安装在中心位置处的BST黑色板式温度计（黑色标准温度计）。

3.1.3 不锈钢喷水管道，由面向试样暴露面的三个喷咀组成。

3.1.4 不锈钢材料的可回转的试样支架圆筒，3个1/3型。

3.1.5 灯的去离子水（4.3）冷却系统。

注：按附3的说明仪器要进行周期的保养。

3.2 光泽计与试验方法D25 1413中描述的一致。

3.3 分光比色计按试验方法D15 5083用于测定三座标。

注：色度计的使用，如MINOLTA SR200型，很少同样用来确定相对于标准样品的颜色的变化。

3.4 蓝色样品系列。

这些样品是蓝色羊毛织品，它们符合法国标准NF G07—012—2的技术要求；它们从№1级（耐光性很差）一直排到№8级（耐光性很强）。

3.5 灰色样板用于评价褪色程度，符合标准NF ISO105—A02。

注：灰色样板可在ADSOL，37—39，NEUILLY街—92110CLICHY获得。

3.6 光室符合试验方法D15 1343。

3.7 擦拭纸，白色，吸水，不起毛，用于试验的样件。

3.8 硬毛刷

#### 4 试样

4.1 抛光液，例如3M的FINESSEIT型；附录5由雷诺使用。

4.2 去离子水用于样件的清洗及喷水（便：Aquadem系统）

—喷水压力：2巴 $\pm$ 0.2巴

—电阻： $\geq 10M\Omega/cm$

—SiO<sub>2</sub> 含量： $\leq 0.02ppm$

—干萃物： $< 10ppm$

—水温： $18^\circ C \pm 4^\circ C$

—PH： $7 \pm 0.5$

每一个样件应在不妨碍试验的区域以不可擦的方式做标记。一整体材料的属性，它的表面形态以及下层的属性及油漆底层的使用条件都应满足要检验的产品的条件。

任何易于受光，热，或湿面分解的材料或释放出对试验正常进行有害的产品的材料不应暴露在装置中，钢板在正、反面及边上应完全保护（例：通过一层底漆）。

准备两个样件，其中一个供暴露用，另一留作避光、避湿的标淮样品并通过包装来保护。

一根锯所使用的样件支架的型式，样件的尺寸至少是 $68 \times 46\text{mm}$ ，最大为 $68 \times 145\text{mm}$ ，样件的正面应与黑色板的正面在同一水平面上。

## 5 样件的准备

## 6.2 试验的操作程序

4

用耐候试验机对油漆涂层，橡胶及塑料进行人工老化

DD271389

DD271389

4

一在总计表器上记下小时数并使装置运转起来。

一装满试样支2架，必要时，用假想的样件补足空缺的位置。

一把样件支架及温度计（3.1.2）放在装置（3.1）中，保证温度计放在中行。

一将样件放在适当的样件支架上。

## 6.2 试验的操作程序

一起出样件并描述外观特征。

注：在暴露的一个循环期间，对于本体为着色材料的样件，不应出现任何工作中止，工作时间为3个整天（72h），如果突然发生停止，应用新的样件重新开始一个循环。

在WOM（3.1.1）中这个时间为试验的168小时，调节如6.1节，但不喷水。

一个循环为No1级三色毛样品变色 $\Delta E=2.5 \pm 0.15$ 所需要的時間。

PSA标致雪铁龙用循环周期數

需用小时數

一试验时间在以下标准中规定。

一在总计表器上记下小时数并使装置运转起来。

一装满试样支2架，必要时，用假想的样件补足空缺的位置。

一把样件支架及温度计（3.1.2）放在装置（3.1）中，保证温度计放在中行。


一将样件放在适当的样件支架上。

## 6.2 试验的操作程序

用耐候试验机对油漆涂层，橡胶及塑料进行人工老化

DD271389

4



## 8—试验报告

用耐候试验机对油漆涂层，橡胶及塑料进行人工老化	D27 1389	5
-------------------------	----------	---

除获得的结果外，试验报告应指明：

一本试验方法的标准号

一本试验的WOM型号

一使用的油漆的准确牌号及供应商的名称

一材料和/或要检验的零件的完整号；供应商的名称

一使用的试验类型：正常循环或电热试验（对PSA集团）

一考虑的暴露持续时间之内幅照度的平均值。

一试验持续时间

一本为法中考虑的操作细节以及可能影响结果的偶然的因素。


NF G 07-012-2(1988.12)

试验方法：D15 5083,D 15 5084,D15 1343,D15 5362,D25 1413.

法国国家标准：NF ISO 105-A02(1988.08/分类号G07-010-2)


PSA文件

引用文件



根据暴露时间S型色度数据滤光器的频谱特性

附录1



在波长为340nm时辐照度 $0.55\text{W}/\text{m}^2$

附录2

用耐候试验机对油漆涂层，橡胶及塑料进行人工老化	D27 1389	7
-------------------------	----------	---

### 耐候试验机(3.1) 的保养

#### 附录三

仪器的保养及校准按照制造厂的规定来进行。

仪器的保养检查由Atlas公司完成，至少每年一次。

一根据要求的试验条件，加热灯大约每2500小时更换。

一内滤光器的更换光器。

一每15天校准仪器（温度及照明白率），待稳定后，频率可能恢复到至少每月一次。

一校准的合格证每2年建立一次。

一使用参数。

每星期3次在记录仪上观察仪器的各种使用参数。

可接受的公差是：

在温度计上的温度 (3.1.2) :  $80^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

在干池上的温度:  $54^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

加有必要检查元件。

补充槽中的水位。

一黑板温度计 (3.1.2)

大約每15天检查它的表面状态，至少每月一次把它放入蒸馏水中漂洗，用软布擦试，可能的话用拖把擦光 (Johnson Renovation型)

当它的表面变成金属灰或龟裂时更换黑板 (寿命在6~12月内)

一去离子水 (4.2) 用Academ系统的情况

作为参考瓶子的更换频率为：

G型瓶 (去离子) 大约每2月一次。

C型瓶 (防壁石) 大约每3月一次。

去离子滤芯每4月更换

瓶子上清洁器每月一次

瓶子下清洁器每4月一次

每周水的消耗:  $1\text{m}^3$

## PSA集团描述特性的方法

### 附录 4 (1/2)

1. 油漆涂层的测量  
在与暴露前完成实测测量的相同位置上，测量老化的样品及标准样品，如5节所说，老化的样品及标准样品间的比色偏差叫 $\Delta E$ 老化= $\Delta E - \Delta E$ 原始当 $\Delta E$ 原始大于 $\Delta E$ 时，视 $\Delta E$ 老化无效。  
1.2. 光泽变化的测量  
比色偏差的变变化按试验方法D15 5084计算。  
1.3. 电镀试验 (用于清漆)  
其中： $B_i$ =初始光泽，用光泽单位表示。  
 $B_v$ =经受老化后样品的光泽，用光泽单位表示。  
根据以下定义的等级表达样品的外观变化：  
0—无变化  
1—光泽损失 $\leq 30\%$   
2—轻微风化：30% < 光泽损失 $\leq 60\%$   
3—严重风化：光泽损失 $> 60\%$   
4—破裂或漆膜部分消失  
1.4. 显微检查  
用显微镜检查样品表面。按试验方法D15 5362 以下有无裂纹，相应的出现的时间及型式损坏的记下所有外观的特殊变化。

2.一擦胶及塑料的情况。  
从WOM (3.1) 中取出样本，有必要的话用水 (4.2) 清洗并使它干燥不有纸 (3.8) 摩。  
2.1根据颜色等级评定  
通过使用满足D15 1342的光室 (3.6) 在几个角度下检查样本并找出最不利的对比角度。  
在比较暴露下的样本与标准样本的同时借助灰色样块 (3.5) 验证评定5级。  
同样记录下任何特殊的变化，如光泽损失，裂纹的出现，砾状或密实的出现，比色的变化。  
颜色变化的测量 2.2

#### PSA集团通行证的方法 (续)

附录4 (2/2)

## 審 證 單 團 指 定 特 性 的 方 法

### 附 彙 5

用耐候試驗機對油漆漆層，漆膜及塑料進行人工老化	D27 1389	11	

1. 外觀特徵  
1.1.1 未清洗的特征  
在光室（試驗方法1343）時檢查樣件表面並同時與標準樣件相比較；用與顏色樣卡對比的方法評價。記錄下外觀的變化，如灰暗，風化，變色，微觀裂紋等。  
1.1.2 清洗后的特征  
注：對於驗測度的材料，應將樣件在恒溫箱中放置24h後完成不同的測定。
- 1.2.1 地光前特徵  
1.2.1.1 插述的操作進行并按試驗方法D25 1413測定光澤。  
1.2.2 地光后的特征  
檢1.1.1中描述的操作進行并按試驗方法D25 1413測定光澤的變化。
- 1.2.3 其它特性  
—借助于地光波（4.1）對樣件的老化面進行地光。  
—重新完或1.1.2中描述的測定。

在老化樣件上，測定某些特性的變化，便如察測申請者這樣的機械性能的變化是可能的。

2. 其它特性  
2.1.1 地光前特徵  
2.1.2.1.1 用刷子（3.8）刷樣件要檢驗的一面，他細地用去离子水（4.2）清洗并用紙（3.7）擦干。  
2.1.2.2 清洗后的特征  
—重做1.1.1中描述的所有測定并記錄下結果的變化。  
2.2.1.1 插述的操作進行并按試驗方法D25 1413測定光澤。  
2.2.2 地光后的特征  
—檢1.1.1中描述的操作進行并按試驗方法D25 1413測定光澤的變化。

